

Copia

Supervisor: 17254 OLVER TRUJILLO JIMENO

OT Padre: 00059841
Originador: 202 Mine

OT fecha creacion: 15/07/2016
OT fecha/hora impresion: 22/07/2016 2:04:12

Detalles del Equipo

Equipo: HT021 740B CAT	Description: HI TRUCKS
Serie: L4E02260	Fronte de Trabajo: Taller Botija
Horometro: 11,141.10	Fecha/Hr Requerida: 20/07/2016 00
Tipo de OT: PM proposal JDE	Prioridad: Normal

Detalle de la Orden de Trabajo

Problema Reportado: 740B - MAINTENANCE - 1000HRS	Grupo: Hugo Muñoz	Teller: Botija
Sistema: Mantenimiento	Técnico: Danny Garcia	Capataz: OLVER TRUJILLO JIMENO
Backlog: 59978 - PARTES SUSP FRONT HITCH - 2 - Backlog - 16/07/2016		Realizado (SI/NO)
60102 - LAMPARAS Y SOPORTES DE CABINA - 2 - Backlog - 16/07/2016		

Procedimientos de Servicio, Seguridad y Ambiente

Trabajo Realizado - OT

Causa Probable:	Continuación de plantenimiento Preventivo de 1000hrs.
Trabajo Realizado:	Se realizó drenaje y Relleno de Mandos finales y diferenciales. Toma de muestras de mandos finales y diferenciales. Inspección final.
Observaciones:	
HOROMETRO: 11154.5	
INICIO (fecha/hora) 7:00 PM	21-7-16
FINAL (fecha/hora) 10:30 PM	21-7-16

FIRMA	<u>Hugo Muñoz</u>	Olver Trujillo - Supervisor
NOMBRE	<u>Danny Garcia</u>	<u>Aprobado</u> 21/07/16

EQUIPO:	HT-021	SERIE:	LA02260	MODELO:	740B CAT
FECHA:	21-7-16	HOROMETRO:	111545	OT:	59841

TIPO DE INSPECCION	
☐ CAMPO	☒ MANTTO PREVENTIVO
	☐ MANTTO CORRECTIVO
	☐ OPERADOR

FALLA IDENTIFICADA:

Bushing de la barra estabilizadora
parte trasera

CAUSA DE FALLA:

ACCION A TOMAR:

Cambiar en proximo servicio

SISTEMA

☐ MOTOR	☐ TRANSMISION	☐ DIRECCION	☐ FRENOS	☐ ADMISION Y ESCAPE	☐ ELECTRICO
☐ REDUCTORES (P.T.O.)	☒ CHASIS	☐ COMBUSTIBLE	☐ MANDOS FINALES	☐ HIDRAULICO	☐ CABINA DE OP
☐ ENFRIAMIENTO	☐ TREN DE RODAJE	☐ PUERTAS/ACCESOS	☐ AFOX	☐ LUBRICACION	☐ LLANTAS

PRIORIDAD

☐ INSPECCION	☐ CORRECTIVO	☐ PROXIMO PM	☐ MONITOREAR
----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

SOLICITUD DE MATERIALES Y PARTES					POS	OBSERVACIONES
ITEM	N° PARTE	CANTIDAD	DESCRIPCION			
01	351-8204	2	Bushing de barra estabilizadora trasera			
02						
03						
04						
05						
06						
07						
08						
09						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

SOLICITADO RESPONSABLE:	SUPERVISOR RESPONSIBLE:
	 Oliver Trujillo - Supervisor
OBSERVACIONES:	Aprobado